

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №1»
Л. П. Смекалкина
"13" января 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных предметов»
Ступинского муниципального района
(наименование образовательной организации полностью, в соответствии с Уставом)
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

Московская область

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1	стр1-7
2. Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности.....	стр8-12
3. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 13-19
4. Приложение №1 к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 20-21
5. Приложение №2 к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 22-24
6. Приложение №3к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 25-27
7. Приложение №4 к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 28-29
8. Приложение №5 к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 30-32
9. Приложение №6 к акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.....	стр 33-35

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района (нежилое помещение)

1.2. Назначение: общеобразовательное

1.3. Адрес объекта: 142800, РФ, Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3047,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 9052,3 кв.м.

1.5. Год постройки здания: 1939, последнего капитального ремонта: 2007

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт-2018 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района; МБОУ «СОШ №1»

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования администрации Ступинского муниципального района Московской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Андропова, д.43а/2 . тел. (факс) - 8(496) 6425833

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация предоставления платных образовательных услуг

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушение слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): средняя посещаемость детей – 680 человек; персонал – 55 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) при движении гражданина от автобусной остановки «Стадион» необходимо перейти на ул. Чайковского по пешеходному переходу и двигаться по проспекту Победы по тротуару к зданию школы.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно всем категориям инвалидов, повышен уровень доступности на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2018 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «СОШ №1»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно условно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

3. Согласование с собственником объекта.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» января 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «13» января 2016 г.

1. Решения рабочей Комиссии МБОУ «СОШ №1» от «13» января 2016 г.

В составе:

Директора МБОУ «СОШ №1» Смекалкиной Людмилы Петровны;

Заместителя директора по безопасности Конакова Александра Владимировича;

Заместителя директора по АХР Павловой Тамары Никоновны;

Рабочего по обслуживанию здания МБОУ «СОШ №1» Лифанова Олега Борисовича

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ№1»


Л.П. Смекалкина
«13» января 2016г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района (нежилое помещение)

1.2. Назначение: общеобразовательное

1.3. Адрес объекта: 142800, РФ, Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3047,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 9052,3 кв.м.

1.5. Год постройки здания: 1939, последнего капитального ремонта: 2007

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт-2018год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района – МБОУ «СОШ №1»

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования администрации Ступинского муниципального района Московской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Андропова, д.43а/2 . тел. (факс) - 8(496) 6425833

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация предоставления платных образовательных услуг

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушение слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): средняя посещаемость детей – 680 человек; персонал – 55 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Стадион» необходимо перейти на ул. Чайковского по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по тротуару к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДУ

	объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно всем категориям инвалидов, повышен уровень доступности на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ: нет

Директор МБОУ «СОШ №1»

8 (496) 6441596



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Смекалкина Л. П.", written over a horizontal line.

Смекалкина Л. П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ №1»

Л. П. Смекалкина

«13» января 2016г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района (нежилое помещение)

1.2. Назначение: общеобразовательное

1.3. Адрес объекта: 142800, РФ, Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3047,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 9052,3 кв.м.

1.5. Год постройки здания: 1939, последнего капитального ремонта: 2007

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт-2016год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского муниципального района – МБОУ «СОШ №1»

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования администрации Ступинского муниципального района Московской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Андропова, д.43а/2 . тел. (факс) - 8(496) 6425833

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация предоставления платных образовательных услуг

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушение слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): средняя посещаемость детей – 680 человек; персонал – 55 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Стадион» необходимо перейти на ул. Чайковского по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по тротуару к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем категориям инвалидов, повышен уровень доступности на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

ИЛОЖЕНИЯ:

ПР

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет
на сайте МБОУ «СОШ №1» <http://1th-school.ucoz.net/>



Директор МБОУ «СОШ №1»

Члены группы

Заместитель директора по безопасности

Заместитель директора АХР

Рабочий по обслуживанию здания

Смекалкина Л. П.

Конаков А. В.

Павлова Т. Н.

Лифанов О.Б.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****МБОУ «СОШ №1»****Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	замечаний нет	С	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	есть	замечаний нет	К, О, С	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-
-------------------------	---	--	---	---	---

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-В	не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем категориям инвалидов, повышен уровень доступности на объекте.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ №1»

Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход						
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	есть	нет замечаний	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет замечаний	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	нет замечаний	-	-	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	перепад высоты 5 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Запасной вход						
2.14.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.15.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
2.16.	Входная площадка (перед дверью)	есть	отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.17.	Дверь (входная)	есть	отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.18.	Гамбур	нет	-	-	-	-
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-
2.20.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-
2.21.	Пандус (внутренний)	нет	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.22.	Общие требования к зоне	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Основной вход	ДП-В	текущий ремонт
Запасной вход слева	ДУ	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем категориям инвалидов, повышен уровень доступности на объекте.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБОУ «СОШ № 1»****Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, установить тактильные полосы, предупреждающие о наличии перил	О, К, С	установить поручни, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, повышен уровень доступности на объекте

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «СОШ№1»

Московская область, г. Ступино, вл.25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	пороги в дверных проёмах	К, О, С	убрать пороги	индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с	текущий ремонт

					дублирующими рельефными знаками	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

1. **5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ «СОШ №1»
Московская область, г. Ступино, пр. Победы, вл. 25
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната	нет	-	-	-	-

(гардеробная)					
ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **Результаты обследования:**
2. **Системы информации на объекте**

МБОУ «СОШ №1»**Московская область, г. Ступино, вл. 25**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	<p>визуальные средства расположены не правильно и есть не везде,</p> <p>отсутствует электронное табло, с бегущей строкой</p> <p>с возможностью звукового оповещения,</p> <p>часть информации расположенной на информационных стендах не читаема</p>	С, Г, О, К	<p>обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,</p> <p>приобрести электронное табло</p>	<p>текущий ремонт,</p> <p>индивидуальные решения с помощью ТСР</p>
6.2.	Акустические средства	есть	замечаний нет	С, Г, О, К	-	-

6.3.	Тактильные средства	нет	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.